

# **Günther Meyer**

## **Montage - Service - Dienstleistungen**


---

Rosenkoppel 3, 25436 Moorrege  
Telefon: + 49 4122 99 44 0  
mobil: +49 171 5283889  
Telefax: + 49 4122 99 44 1  
email: g.meyer@guenthermeyer.de  
www.guenthermeyer.de

### **Vorbeugende Pflege- und Wartungsanweisung**

FORTRESS Serie 1000, mechanisch

- Schweres Fallenriegelschloss



1. Fallenriegel und Steuerfalle sind bei der Inbetriebnahme mit einem leichten Fettfilm versehen worden. Nach ca. 2.000 Schließungen, bzw. einmal jährlich, sollte das Einfetten erneut erfolgen. Zu verwenden ist z.B. das Fett der Firma Interflon (im Fachhandel erhältlich).


2. Festen Sitz der Stulp-Befestigungsschrauben überprüfen, ggf. Schrauben nochmals mit Schraubensicherungslack versehen und wieder fest anziehen.



3. Leichtgängigkeit des Drehknaufes beim Öffnen der Tür überprüfen. Dieser sollte den Fallenriegel ohne Krafteinwirkung (stärkere Reibung) zurückziehen. Falls nicht:
  - 3.1 Türdichtung in der Zarge auf ordentlichen Sitz oder Beschädigungen überprüfen und ggf. instandsetzen.
  - 3.2 Fallenriegel auf starken Abrieb oder Verformung überprüfen, ggf. austauschen.
  - 3.3 Schließblech nacharbeiten.

4. Leichtgängigkeit des Drehknaufes beim Schließen der Tür überprüfen. Der Drehknauf sollte sich eigenständig in die „Nullposition“ stellen, wenn die Tür geschlossen wird. Falls nicht:

4.1 Drei Inbusschrauben des Knauf-Ringes auf festen Sitz überprüfen.



4.2



Hülse mit Interflon leicht einfetten

5. Einrasten des Fallenriegels überprüfen, wenn der Knauf beim Öffnen der Tür bis zum Anschlag gedreht wird. Falls nicht:

5.1 Fallenriegel auf starken Abrieb oder Verformung überprüfen, ggf. austauschen.

5.2 Zahnradritzel der Drückernuss und die Führungsrolle des Fallenriegels auf Verschleiß überprüfen und ggf. austauschen (Schloss muss dazu ausgebaut werden).

6. Auslösefunktion der Steuerfalle überprüfen. Der Fallenriegel muss automatisch ausschließen, wenn das Türblatt in die Türzarge eintaucht. Falls nicht:

6.1 Spaltmaß der Tür nachmessen und ggf. die Position der Steuerfalle nachjustieren (Schloss muss dazu ausgebaut werden).

